

Objekt: Wohnhaus Bj ca. 1700
 Anschrift: Bahnhofstr. 14, D 55 291 Saulheim
 Ansprechpartner: Herr Knussmann
 Kontaktaufnahme: Tel.: +49 (0) 6732 / 64711
 Montagebetrieb: Glaserei & Bautenschutz S. Kiszko / 65 479 Raunheim
 Tel: +49 (0) 6142 / 175 542



Problemstellung: Extrem starke Putzerstörung und muffiger Geruch im Wohnbereich. Teilweise Bindemittelzerstörung des Sockels im Innenbereich.


Lösung: Entfeuchtung mit **RAPIDsec®** - Installation am 29.07.2004

Reaktion: Bereits wenige Tage nach der Montage der Anlage deutliche Verbesserung der Luftqualität in den Kellerräumen. Bemerkenswert ist die gleichmäßig verlaufende Abtrocknung und die enorm hohe durchschnittliche Reduktion der Feuchtwerte um 47,23 % von den Ausgangswerten.

M1	4,11 %
M2	1,67 %
M3	11,53 %
M4	6,49 %
M5	6,03 %
M6	9,16 %

**1. Nachmessung vom 01.09.2004
mittels CM Probeentnahmen**

M1	0,00 %
M2	0,00 %
M3	4,11 %
M4	1,45 %
M5	5,27 %
M6	7,25 %



Die Entfeuchtung gilt als abgeschlossen.